LE PLAISIR TIENT À CHAQUE DÉTAIL.

LE PRÉSENT VÉHICULE EST UNE OCCASION DE RÉFÉRENCE BMW ÂGÉE DE MOINS DE 5 ANS (À COMPTER DE LA DATE DE LA PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION), AYANT PARCOURU MOINS DE 120 000 KM ET QUI RÉPOND, EN OUTRE, AUX CRITÈRES SUIVANTS:

Historique du véhicule

1 Vidange, inspection ou dernier service nécessaire arrivé à échéance, effectué conformément au programme d'entretien et à l'indicateur d'intervalles de service; durée restante min. 10 000 km pour les facteurs liés au kilométrage ou 12 mois pour les agents du moteur liés à l'âge du véhicule*

2 Travaux de maintenance inscrits dans le livret d'entretien ou certifiés par des justificatifs (factures)

3 Contrôles techniques effectués

4 Validité minimale du contrôle des véhicules à moteur et du contrôle antipollution: 18 mois

Critères visuels

5 Vitres et phares: pas de dommages excédant l'usure liée au temps

6 Carrosserie et peinture: pas de dommages au niveau de la carrosserie et de la peinture excédant l'usure liée au temps

7 Eventuels dommages résultant d'un accident réparés de manière appropriée

8 Autocollants retirés

9 Peinture polie et traitée de traitée, chormes

10 Passages de roues nettoyés, bas de caisse propre

11 Jantes et pneumatiques nettoyés

12 Caoutchoucs de portes et joints en caoutchouc en bon état

13 Vitres et rétroviseurs propres

14 Eléments en plastique soignés

15 Balais d'essuie-glaces en bon état

16 Etat visuel propre et soigné dans l'ensemble (en tenant compte de l'usure liée au temps)

17 Casiers, trappes et supports (boissons et autres) en bon état

18 Garnitures (tissue et cuir) exemptes de dommages et nettoyées si nécessaire

19 Habitacle (boîte à gants, casiers de rangement et cendrier inclus) exempt de dommages et propre

20 Montants à charnière nettoyés

21 Tapis, coffre et tapis de sol nettoyés et exempts de dommages

22 Cockpit nettoyé

23 Ciel de pavillon nettoyé

24 Absence d'odeurs désagréables (traitement si nécessaire)

25 Habillage des portes et de l'habitacle nettoyé

26 Ceintures de sécurité propres et en bon état

27 Caoutchouc des pédales neuf

Etat technique

28 Système d'échappement et catalyseur en bon état

29 Jeu de direction, roulement de direction et amortisseur de direction en bon état

30 Amortisseurs en bon état

31 Courroie crantée et courroie Poly V en bon état

32 Réservoir, conduites et filtre à essence en bon état

33 Système de freinage en bon état

34 Plaquettes de freins en deçà de la limite d'usure et en bon état

35 Disques de freins en deçà de la limite d'usure et en bon état

36 Freins à tambours en deçà de la limite d'usure et en bon état

37 Pneumatiques (roue de secours incluse)
- Profil de 4 mm de profondeur au minimum
- Type et dimensions autorisés et notifiés
- Pression d'air selon données du modèle

38 Kit de réparation de pneumatiques situé dans la limite de validité

39 Jantes et enjoliveurs: pas de dommages excédant l'usure liée au temps

40 Système de refroidissement en bon état (conduites, étanchéité, protection contre le gel), intervalle de remplacement respecté

41 Quantité de liquide du système hydraulique conforme au niveau recommandé

42 Quantité et âge du liquide de freins conformes aux recommandations (prochain intervalle de remplacement au plus tôt dans 12 mois)

43 Réservoir du lave-glace rempli, antigel et nettoyant intensif inclus

44 Batterie en bon état et taux d'acidité vérifié

Moteur et transmission

45 Compartiment moteur nettoyé

46 Joints du moteur, de la boîte et du différentiel en bon état

47 Coupelles de l'arbre de direction et de transmission étanches

48 Direction (transmission et servopompe) étanche

49 Embrayage en bon état, sans perte de confort

Equipement électrique

50 Eclairage intérieur, boîte à gants et du coffre inclus, en bon état

51 Eclairage des instruments en bon état

52 Réglage électrique des sièges, lève-vitres et toit ouvrant en bon état

53 Chauffage des sièges, du volant et de la lunette arrière

54 Lumière (phares, clignotants, phares antibrouillards, etc.) en bon état, test d'éclairage effectué

55 Klaxon et système antivol en bon état

56 Lave-glace, lave-lunette arrière, buses du lave-glace et du lave-lunette arrière, système de lave-phares en bon état

57 Climatisation et chauffage d'appoint exempts d'odeurs et en bon état

58 Radio, système audio, volant multifonction, ordinateur de bord, système de navigation, téléphone et dispositif mains libres en bon état

59 Airbags activés

Contrôle final

60 Examen de l'enregistrement d'éventuels défauts indiqués par l'appareil de diagnostic et réparation de ces derniers

61 Réinitialisation des réglages de systèmes tels que Car et Key Memory, système de navigation, téléphone, etc.

62 Certificats de conformité pour installations, jantes, modifications, etc. disponibles – Radiopass compris

63 Manuel d'entretien, carnet de service et documentation de bord disponibles

64 Autocollants pour service d'assistance et hotline en cas d'accident disponibles

65 Outillage de bord, cric, petits éléments complets (antenne, éléments en plastique, attelage, antivols pour jantes, etc.)

66 Verrouillage central, télécommande/clé en bon état (jeu de clés complet ou blocage de la clé manquante)

67 Trousse de premiers secours et triangle de panne dans le véhicule (vérification que rien ne manque et contrôle de la date d'expiration)

Course d'essai

68 Course d'essai effectuée

69 Moteur fonctionnant sans anomalie (au point mort également)

70 Régulateur de vitesse, téléphone, dispositif mains libres en bon état

71 Boîte automatique, boîte manuelle ou SMG fonctionnant sans anomalie

72 Direction assistée, tenue de cap en ligne droite sans anomalie

* Les voitures bénéficiant du BMW Service Plus en sont exclues. Ces voitures passent à l'entretien selon la fréquence préconisée par BMW.

FP_PremSelection_Zertifikat_148x210_f_4f.indd 3-4 27.07.10 14:39